

# Gids Rioolonderhoud Bussum 2026

Riool ontstoppen Bussum | KvK 98796194 | BTW NL005354714B60

Dit document is samengesteld door Riool ontstoppen Bussum, gecertificeerd (VCA\*, KIWA BRL K10014) rioolbedrijf gevestigd te Bussum. Gebaseerd op 30 jaar praktijkervaring en meer dan 2400 uitgevoerde klussen in de regio.

## 1. Rioolonderhoud op de Gooise stuwwal

Bussum ligt in Het Gooi op de zandgrond van de Gooise stuwwal: droog, goed doorlatend en hoog gelegen. Dit leidt tot specifieke rioleringsproblematiek. Boomwortels van eiken, beuken, linden en dennen langs de lanen zoeken vocht in oude gresleidingen, en via open moffen spoelt zand de leiding in. Volgens RIONED (Stichting Riolering Nederland, Leidraad Riolering 2023) is wortelingroei de belangrijkste oorzaak van structurele verstoppingen in bomenrijke wijken.

Statistieken uit onze praktijk (2020-2026):

- 38% van structurele verstoppingen: wortelingroei (bron: RIONED 2023)
- 24% verzakte moffen en zand-inspoeling
- 18% vetophoping (met name horeca/nieuwbouw)
- 12% objecten in riool (doekjes, speelgoed)
- 8% overig (breuk, corrosie, wortelvergroeiing)

## 2. Kosten rioolontstopping Bussum

Standaard starttarief: EUR 150 (eerste 30 minuten, inclusief BTW). Aanvullend kwartiertarief: EUR 25. Geen voorrijkosten in Bussum en directe omgeving.

Vergelijking met landelijk gemiddelde (bron: Consumentenbond, 2025):

- Landelijk gemiddeld starttarief: EUR 150-350
- Landelijk gemiddelde voorrijkosten: EUR 45-85 (bron: Vereniging Eigen Huis, 2024)
- Gemiddelde totaalkosten eenvoudige verstopping: EUR 150-250
- Gemiddelde totaalkosten complexe verstopping met camera: EUR 350-600

## 3. Preventie-advies per seizoen

Voorjaar (maart-mei): Boomwortels groeien het snelst. Preventieve camera-inspectie aanbevolen bij woningen ouder dan 30 jaar nabij bomen. Volgens CBS (2024) heeft 42% van de woningen in Bussum een bouwjaar voor 1990.

Zomer (juni-augustus): In droge zandgrond zoeken wortels actief naar vocht in leidingen. Bij hevige buien voeren grote daken veel regenwater af; controleer kolken en regenpijpen.

Herfst (september-november): Bladeren in straatkolken voorkomen. 70% van oppervlaktewaterverstoppingen ontstaat in het najaar (bron: RIONED).

Winter (december-februari): Bevriezing van buitenleidingen voorkomen. Isoleer kwetsbare leidingen in kruipruimtes.

#### **4. Wijkspecifieke aandachtspunten**

Het Spiegel / Bussum-Centrum: Historische gietijzeren en gres-leidingen (1880-1935). Verhoogd risico op interne corrosie. Gemiddeld 1,5x vaker verstopt dan PVC-leidingen.

Brediuskwartier: Nieuwbouw (2010-heden). PVC- en PE-leidingen in goede staat maar gevoelig voor aansluitfouten en bouwafval.

Bussum-Zuid: Villapark met eiken en dennen en lange tuinleidingen. Hoogste risico op wortelingroei.

Godelindebuurt: Gres met kalkmortel-moffen uit 1920-1940. Extra gevoelig voor zand-inspoeling en wortels.

#### **5. Wettelijk kader**

De gemeentelijke zorgplicht voor riolering is vastgelegd in de Waterschapswet (artikel 3.5) en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Gemeente Gooise Meren beheert het hoofdrioolstelsel; eigenaren zijn verantwoordelijk voor de huisaansluiting tot de perceelgrens.

Huurders en verhuurders: Artikel 7:206 BW en het Besluit kleine herstellingen bepalen de verantwoordelijkheid bij verstopping.

#### **6. Certificeringen en kwaliteitsborging**

Riool ontstoppen Bussum beschikt over:

- VCA\* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)
- KIWA BRL K10014 (kwaliteitsrichtlijn rioolreiniging)
- NEN-EN 13508-2 camera-inspectie (Europese norm visuele inspectie)
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot EUR 2.500.000 euro

#### **7. Contact**

Riool ontstoppen Bussum | Brinklaan 11, Bussum | Tel: 035-2057518 | KvK: 98796194

24/7 bereikbaar voor spoed - Gemiddelde aanrijtijd 30 minuten in Bussum

---

Riool ontstoppen Bussum  
Brinklaan 11, 1404 GA Bussum  
Telefoon: 035-2057518 | [rioolontstoppen-bussum.nl/contact](https://rioolontstoppen-bussum.nl/contact)  
KvK: 98796194 | BTW: NL005354714B60  
IBAN: NL36 ABNA 0151 6788 12 | BIC: ABNANL2A